



# Scaricatori di condensa termodinamici TD 10

### **Descrizione**

Il TD 10 è uno scaricatore di condensa in miniatura a funzionamento termodinamico specificamente studiato per il drenaggio di piccoli utilizzatori vapore quali ferri da stiro e sistemi di tracciatura per strumenti.

# Connessioni in linea

### Attacchi

- Ingresso filettato maschio conico UNI / ISO 7/1 R Uscita filettato maschio gas UNI / ISO 228/1 G Uscita filettato maschio gas
- UNI / ISO 228/1 G Ingresso filettato maschio gas Uscita filettato maschio gas per raccordo a compressione (raccordo escluso)


# Diametri nominali

DN 1/4'

# Condizioni limite di utilizzo

Condizioni di progetto del corpo	PN 16
PMA - Pressione massima ammissibile	16 bar
TMA - Temperatura massima ammissibile	350 °C
PMO - Pressione massima di esercizio	10 bar
TMO - Temperatura massima di esercizio	350°C
PMOB - Contropressione operativa massima riferita alla pressione di monte	50%
Progettati per una pressione di prova idraulica a freddo di	24bar

### Diagramma pressione - temperatura



\* PMO Pressione Massima Operativa raccomandata 10 bar PMOB Contropressione massima operativa 50% della pressio-


# Materiali


No Den	ominazione	Materiale	Designazione
1 Corp	00	Acciaio inox	BS 970 420 S37
2 Cop	erchio	Acciaio inox	AISI 416
3 Disc	o otturatore	Acciaio inox	BS 1449 420 S45

# Certificazioni

Gli scaricatori sono fornibili a richiesta con certificato dei materiali secondo EN 10204 2.2.

N.B. Ogni eventuale esigenza di certificazione o collaudo deve essere definita al momento del conferimento dell'ordine.






# Dimensioni in mm e pesi in kg (approssimati)

DN	Α	В	С	D	Peso
1/4"	39.5	29.5	18.5	10	0.7

# D Distanza di rispetto per smontaggio

## Capacità di scarico

Riferirsi ai valori delle portate di scarico riportati dal diagramma sottostante.



# Come specificare

Scaricatore di condensa termodinamico Spirax Sarco modello TD 10 da ¼" con connessione in uscita per raccordo a compressione.

# Informazioni per la sicurezza, l'installazione e la manutenzione

Per istruzioni dettagliate fare riferimento al manuale Istruzioni di installazione e manutenzione 3.336.5275.110 fornito unitamente agli apparecchi.

Lo scaricatore deve essere installato preferibilmente secondo un piano orizzontale preceduto da un piccolo tratto di tubazione verticale. Per facilitare e rendere sicure eventuali operazioni di manutenzione equipaggiarlo di opportune valvole di intercettazione. Quando lo scaricatore è connesso con una rete di ricupero condense, installare a valle una valvola di ritegno per impedire possibili flussi di ritorno.

### **Smaltimento**

Il prodotto è riciclabile. Non si ritiene che esista alcun pericolo ecologico derivante dal suo smaltimento, purché vengano prese le opportune precauzioni.

### Ricambi

Per gli scaricatori TD 10 non sono previste parti di ricambio.

Coppie di serraggio consigliate

Particolare	0	o mm		N m
2	17		M10 x 30	22 - 25

